

# LASER WELD REPAIR OF MOLDS

เลเซอร์เชื่อมซ่อมแม่พิมพ์

โดย Joseph J. Kwiatkowski และ Anthony J. Kwiatkowski

แปลโดย เสกสรร สาธารัม

กระบวนการเชื่อมขึ้นส่วนอาวุธนิวเคลียร์ ถูกนำมาใช้เชื่อมซ่อมแม่พิมพ์ในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

นับตั้งแต่ปี 1970, อุตสาหกรรมด้านอาวุธนิวเคลียร์ ได้ใช้กระบวนการเชื่อมด้วยพัลส์เลเซอร์ ชนิด นีโอดีเมียม แยกเทเรียม อลูมินัม การ์เนท (The Pulsed neodymium-yttrium-aluminum-garnet:= Nd:YAG) สำหรับการเชื่อมต่อชิ้นส่วนที่ละเอียดอ่อนซึ่งบอบช้อนและเสียหายจากความร้อน ได้ง่าย ซึ่งไม่สามารถเชื่อมด้วยวิธีอื่น ได้ด้วยกระบวนการปกติที่ไม่ต้องใช้ต้นทุนสูง ด้วยคุณลักษณะเฉพาะที่มีความเข้มกำลังความร้อนสูงของกระบวนการเชื่อมนี้ ทำให้เกิดการหลอมละลายของเนื้อวัสดุที่ความร้อนต่ำ จึงถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมด้านการเชื่อมต่อชิ้นส่วนประbrane ในอุตสาหกรรมสร้างอาวุธนิวเคลียร์ ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านนี้ได้ถูกนำมาใช้ในการซ่อมแม่พิมพ์

งานซ่อมแม่พิมพ์นั้นเริ่มต้นมาจากการคำเตือนว่า “คุณคิดว่าคุณสามารถซ่อมแม่พิมพ์โดยใช้เลเซอร์ และวัสดุเดิมเนื้อชนิดต่างๆ ได้หรือไม่” คำตอบที่ได้คือ “ไม่มีปัญหา ด้วยการที่เรามีความเชื่อมเดิมเนื้อชนิดต่างๆ ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดเล็ก และปีแห่งการสร้างและผลิตลวดด้วยวัสดุหลักและวัสดุเสริมคุณสมบัติชนิดต่างๆ ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการเชื่อมวัสดุชนิดต่างๆ ในการผลิตอาวุธ”

อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ซึ่งมีความต้องการอยู่แล้ว ได้รับเอกสารกระบวนการนี้ และในช่วงปีหน้าไป 5 ปีที่ผ่านมา นี่แม่พิมพ์มากกว่า 3,500 แม่พิมพ์ ของผู้ผลิตแม่พิมพ์ทั่วอเมริกา ประสบความสำเร็จในการซ่อมอย่างดี

กระบวนการเชื่อมเลเซอร์แบบพัลส์เลเซอร์ ชนิด นีโอดีเมียม แยกเทเรียม อลูมินัม การ์เนท Pulsed Nd:YAG Welding Process

การซ่อมแม่พิมพ์ด้วยการเชื่อมเลเซอร์นั้นต้องทำความคู่กัน ไปกับการเพิ่มเนื้อขึ้นของวัสดุเพิ่มเนื้อระหว่างผิวงานที่สึกหล่อและหรือเสียหายที่ต้องการซ่อม กับลำแสงเลเซอร์ (Laser beam) ซึ่งหลอมลวดเดิมเนื้อเข้ากับเนื้อผิวแม่พิมพ์เพื่อเพิ่มเนื้อผิวแม่พิมพ์ขึ้นจากผิวเดิม โดยการเชื่อมสามารถทำได้ทั้งแบบ Manually และแบบอัตโนมัติ Automatically

Manually, ผู้ซ่อมลือลวดเชื่อมโดยให้ลวดเชื่อมอยู่ติดกับผิวแม่พิมพ์บริเวณที่ต้องการเชื่อมแล้วจึงใช้เลเซอร์เชื่อมเพิ่มเนื้อ กระบวนการนี้ทำได้ไม่เร็วหากแต่ได้ผลดี โดยงานที่มีความละเอียดซับซ้อนสูง ผู้ซ่อมก็จะต้องมีระดับของทักษะความชำนาญสูงด้วย

**Automatically**, การเชื่อมอัตโนมัตินี้ ระบบป้อนลวดเชื่อมอัตโนมัติจะทำงานร่วมกันและสัมพันธ์กับระบบเชื่อม Pulsed Nd:YAG Laser ซึ่งเพิ่มความเร็วการเชื่อมได้อย่างมากและยังมีความสม่ำเสมอของรอยเชื่อมดี หมายความว่าการเชื่อมช่องแม่พิมพ์นิคพลาสติกเป็นอย่างยิ่ง ระบบนี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นในระหว่างยุค 1980s ด้วยวัสดุประսงค์เพื่อเชื่อมเพิ่มเนื้อวัสดุโดยใช้กระบวนการเชื่อมด้วยพัลส์เลเซอร์ Nd:YAG ให้สามารถเชื่อมวัสดุ เชื่อมยากทั้งหลาย เช่น โลหะผสม (Alloys Steel) เป็นต้น ซึ่งใช้ในการสร้างส่วนประกอบอาวุธนิวเคลียร์บางชิ้น ลวดเชื่อมมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 0.010 นิว ไปจนถึง 0.020 นิว ได้ถูกนำมาใช้ร่วมกับระบบป้อนลวด อัตโนมัติเพื่องานช่องแม่พิมพ์ ระดับของทักษะความชำนาญของช่างเชื่อมในขณะนี้จึงลดลงอย่างชัดเจน เนื่องมาจากระบบป้อนลวดอัตโนมัติและความเร็วการเชื่อมของระบบอัตโนมัตินั้นเอง

รูปที่ 1 เป็นรูปถ่ายรายละเอียดของรอยเชื่อมเพิ่มเนื้อด้วยแลเซอร์บนวัสดุเหล็กกล้าแม่พิมพ์เกรด 420 SS ด้านซ้ายของรูปแสดงการเชื่อมเพิ่มเนื้อที่ขอบและนูนของชิ้นงาน ขณะที่รอยเชื่อมรอยคล่องในรูป แสดงการเชื่อมเพิ่มเนื้อที่บันผิวน้ำขึ้นงานด้วยลวดเชื่อมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.010 นิว ส่วนรอยเชื่อมที่อยู่ด้านขวาในรูปแสดงการเชื่อมเพิ่มเนื้อที่บันผิวน้ำขึ้นงานด้วยลวดเชื่อมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.015 นิว




Figure 1 Photograph of typical laser weld build-up of 420 SS mold.

Photos courtesy of Precision Joining Technologies, Inc.

รูปที่ 1 รูปอย่างเชื่อมเพิ่มเนื้อด้วยแลเซอร์ บนแม่พิมพ์ เนื้อวัสดุเกรด 420 SS (ภาพจาก Precision joining Technologies, Inc. US)

รูปที่ 2 รูปที่ 3 และ 4 แสดงภาพตัดขวางทางโลหะวิทยาของรอยเชื่อมทั้งสามในรูปที่ 1 โดยรูปที่ 2 แสดงรอยเชื่อมเพิ่มนี้อีกที่ขอบและมุมของชิ้นงาน โดยบริเวณขอบชิ้นงานนี้จะเชื่อมเพิ่มมากเท่าไหร่นั้น ขึ้นอยู่กับว่าได้เนื้อใหม่ที่เพิ่มขึ้นที่มุ่งเพียงพอกับการเป็นขอบชิ้นงานสำเร็จหรือไม่ สิ่งนี้เป็นคุณประโยชน์อย่างเด่นชัดของการเชื่อมเพิ่มนี้ด้วยเลเซอร์ที่วิธีการเชื่อมแบบอื่นอาจทำหันนี้ไม่ได้หรือทำได้ยากมากและต้องใช้ประสบการณ์ของผู้เชื่อมสูงมาก ซึ่งแม้กระนั้นผลลัพธ์ยังไม่มีวิธีใดดีเท่าการเชื่อมด้วยเลเซอร์ ส่วนในรูปที่ 3 แสดงการเชื่อมเพิ่มนี้โดยใช้คลอดเชื่อมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  $0.010$  นิ้ว จากการวัดระยะห่างของรอยเชื่อมพบว่ารอยเชื่อมมีความกว้าง  $0.030$  นิ้ว และสูงขึ้นจากผิวน้ำหน้าชิ้นงาน  $0.0024$  นิ้ว ในขณะที่ในรูปที่ 4 แสดงการเชื่อมเพิ่มนี้ด้วยคลอดเชื่อมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  $0.015$  นิ้ว ด้วยการเพิ่มพลังงานเลเซอร์ เพื่อเชื่อมคลอดที่โตขึ้น ดังนั้นรอยเชื่อมจึงกว้างขึ้นเป็น  $0.036$  นิ้ว และเนื่องจากเนื้อคลอดที่มากขึ้นทำให้รอยเชื่อมที่ 3 มีความสูง  $0.0056$  นิ้วจากผิวน้ำแม่พิมพ์



Figure 2 Metallographic cross-section of corner weld shown in Figure 1.



Figure 3 Metallographic cross-section of 0.010-in. filler wire weld shown in Figure 1.



Figure 4 Metallographic cross-section of 0.015-in. filler wire weld shown in Figure 1.

รูปที่ 2 ภาพตัดขวางโลหะวิทยาของการเชื่อมเลเซอร์บนมุมชิ้นงานในรูปที่ 1

รูปที่ 3 ภาพตัดขวางโลหะวิทยาของการเชื่อมเลเซอร์ชิ้นงานในรูปที่ 1 ด้วยคลอดเชื่อมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  $0.010$  นิ้ว

รูปที่ 4 ภาพตัดขวางโลหะวิทยาของการเชื่อมเลเซอร์ชิ้นงานในรูปที่ 1 ด้วยคลอดเชื่อมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  $0.015$  นิ้ว



Figure 5 Laser weld repair of an engraving.



Figure 6 Laser weld repair of the inside diameter of an  $1/8$ -in. hole.

รูปที่ 5 ภาพการเชื่อมเลเซอร์ซ่อมงานแกะสลัก (Engraving) ตัวอักษรบนแม่พิมพ์

รูปที่ 6 ภาพการเชื่อมเลเซอร์ซ่อมภายในรูเจาะขนาด  $1/8$  นิ้ว

## ตำแหน่งการเชื่อมช่อมบันแม่พิมพ์

แสงเลเซอร์สามารถแทรกสอดเข้าไปข้างพื้นที่ตำแหน่งต่าง ๆ ในการเชื่อมแม่พิมพ์ ได้ตราบท่าที่ผู้เชื่อมสามารถมองเห็นพื้นที่นั้นผ่านเลนส์และกล้อง ตามที่ได้กล่าวถึงไปแล้วก่อนหน้านี้ว่าคุณประโยชน์สูงสุดของการเชื่อมด้วยเลเซอร์คือการเชื่อมช่อมบริเวณขอบและมุมของชิ้นงาน รวมไปถึงมุมด้านในและนอกของงาน และยังมีด้านอื่นอีกด้วย เช่นพื้นเนื้องานแก้ไขหรือแก้ความผิดพลาดหรือเปลี่ยนตัวเลขตัวอักษร เช่น แกะสลักตัวเลขตัวอักษร หรือตรา สัญลักษณ์บันแม่พิมพ์ ที่ต้องการแก้ไข สำหรับรูปที่ 5 แสดงภาพการเพิ่มนือขึ้นเป็นตัวอักษรคำว่า LASER โดยใช้ลวดเชื่อมนานาเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.010 นิ้ว

ความหลากหลายของงานเชื่อมเพิ่มนือที่บริเวณขอบและมุมดังมีตัวอย่างในรูปที่ 6 เป็นการเชื่อมที่ขอบปากรูโดยรอบ ขนาดรูมีเส้นผ่าศูนย์กลางภายในรู  $1/8$  นิ้ว โดยเชื่อมซ่อมที่ผนังรูลึกลงจากผิวนะประมาณ 0.030 นิ้ว

เทคนิคพิเศษทางกล้องและเลนส์ (**Special optics techniques**) ถูกนำมาใช้ในการเชื่อมตำแหน่งที่มองเห็นได้ยาก การเชื่อมช่อมแม่พิมพ์ในบางตำแหน่งที่แคบและเข้าถึงได้ยากนั้นไม่สามารถเชื่อมช่อมด้วยวิธีการอื่นนอกจากการใช้เลเซอร์เท่านั้น

## ขนาดลวดเชื่อมเพิ่มนือ (Filler wire size)

ขั้นตอนหรือวิธีพิจารณาเลือกขนาดลวดเชื่อมขึ้นอยู่กับสิ่งต่อไปนี้

- ความหนาของแม่พิมพ์หรือชิ้นงานตรงตำแหน่งที่จะเชื่อมช่อม
- ปริมาตรของวัสดุที่ต้องการในการเชื่อมเพิ่มนือตรงพื้นที่ช่อม

ขนาดลวดเชื่อมมีให้เลือกใช้ได้ตั้งแต่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  $0.003$  นิ้วจนถึง  $0.020$  นิ้ว ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลางลวดเชื่อมที่เลือกว่าก็ต้องถูกใช้ในการเชื่อมที่ใช้พลังงานน้อย ๆ และย่อมเกิดความร้อนป้อนเข้าไปอย่างสุดด้วย สิ่งเหล่านี้มีความจำเป็นเมื่อชิ้นงานเป็นงานที่ต้องการการบิดองหลังการเชื่อมต่ำสุด ส่วนลวดเชื่อมขนาดใหญ่นั้นสำหรับงานเชื่อมเพิ่มนือที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ขึ้นและมีความหนามากขึ้น

## ชนิดของลวดเชื่อมเพิ่มนือ (Filler wire type)

การเลือกชนิดของลวดเชื่อมขึ้นอยู่กับสิ่งต่อไปนี้

- ชนิดของวัสดุแม่พิมพ์ที่ต้องการเชื่อมช่อม
- ความแข็งของผิวงานสำเร็จหลังจากที่เชื่อมช่อมแล้ว

สภาพหรือสีของพื้นที่ที่ต้องการเชื่อมช่อม เช่นพื้นที่เชื่อมผ่านการชุบหรือเคลือบพิวามาก่อนหน้าหรือไม่ หรือมีรอยร้าวเกิดขึ้นก่อนหรือระหว่างการเชื่อมช่อมหรือไม่ หรือพื้นที่ที่จะเชื่อมผ่านการเชื่อมมาก่อนหรือไม่และเชื่อมด้วยวิธีใดมา

ทำการวิเคราะห์ว่าแม่พิมพ์ดังกล่าวเกิดการชำรุดด้วยเหตุใด

## ความแข็งของรอยเชื่อมเมื่อช่อมเสร็จ (Hardness of the resultant weld metal)

ความแข็งของรอยเชื่อมเมื่อช่อมเสร็จขึ้นอยู่กับหลายสิ่งดังต่อไปนี้

- เนื้อวัสดุของแม่พิมพ์ที่ต้องการเชื่อมช่อม
- ชนิดของลวดที่นำมาใช้เชื่อม

การเลือกค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการเชื่อมซึ่งส่งผลต่อการแพร่กระจายของลวดเชื่อมและแทรกเข้าพสมกับเนื้อวัสดุเดิมของแม่พิมพ์ที่เชื่อม

ข้อมูลความแข็งได้มีการสร้างขึ้นโดยการใช้วัสดุเกรดต่าง ๆ ของแม่พิมพ์และวัสดุชนิดต่าง ๆ ของลวดเชื่อมเพิ่มนี้ โดยเนื้อวัสดุแม่พิมพ์ที่นำมาใช้เคราะห์ได้แก่ S-7, H-13, P-20 และ 420SS

## เนื้อวัสดุแม่พิมพ์ที่สามารถเชื่อมช่อมได้ดี (Mold Materials Successfully Repaired)

เนื้อวัสดุเหล่านี้สามารถเชื่อมช่อมได้เป็นอย่างดี S-7, H-13, P-20, NAK-55, A2, A6, M2, 410 SS, 420 SS, 440 SS, Elmax, Aermet, CPM9V, Aluminum alloy, copper beryllium and amcoloy 940.

วัสดุทำแม่พิมพ์นั้นเป็นวัสดุที่ยากต่อการเชื่อมด้วยวิธีการอื่น ความรู้สึกที่ด้านวิศวกรรมโลหะและโลหะวิทยาจะช่วยให้เราเข้าใจว่าเนื้อวัสดุชิ้นงานต่าง ๆ มีพฤติกรรมเช่นใดต่อวัสดุลวดเชื่อมและความร้อนที่เกิดขณะเชื่อม ยิ่งมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเช่นนี้มากเท่าไร โอกาสที่พื้นที่การเชื่อมจะเสียหายก็จะยิ่งน้อยลง

ในการปฏิบัติ การแตกร้าวนแม่พิมพ์ต้องไม่การเกิดขึ้น การแตกร้าวในวัสดุแข็งนั้นสามารถแพร่ออกได้เร็วมาก และนำมาซึ่งความเสียหายของชิ้นงาน การเลือกใช้ลวดผิดชนิดหรือใช้เทคนิคการเชื่อมที่ไม่เหมาะสม จะทำให้เกิดการแตกร้าวได้ง่ายมากบนเนื้อแม่พิมพ์ การวิเคราะห์ด้วยวิธีภาพถ่ายทางโลหะวิทยา (Metallographical analysis) ถูกนำมาใช้เคราะห์วัสดุชนิดต่าง ๆ ที่มาผสมกันตามสัดส่วนที่สนใจอย่างละเอียดที่ถ้วนร่วมกับการตรวจสอบด้วยสายตาเพื่อสร้างความเชื่อมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม พนวจโดยทั่วไป ส่วนผสมยิ่งมีการรับอน (Carbon: C) มากก็ยิ่งทำให้เกิดการแตกร้าวได้ง่าย

ส่วนวัสดุประเภท Aluminum และ Copper alloy นั้นในงานวิจัยนี้ยังไม่ทดลองล่าวยังเนื่องจาก คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุเหล่านี้มีค่าการสะท้อนคลื่นที่มีความยาว 1.06 micron ซึ่งเป็นยานที่ใกล้เคียงกับแสงเลเซอร์ที่เกิดจาก Nd:YAG พอดี จึงต้องใช้เทคนิควิธีอื่นในการเชื่อมวัสดุเหล่านี้

## ข้อดีของการเชื่อมด้วยวิธีเลเซอร์ (Process Advantages)

เมื่อเปรียบเทียบกับการเชื่อมด้วยวิธีการอื่นแล้ว การเชื่อมด้วยวิธีเลเซอร์นี้มีข้อดีกว่าดังต่อไปนี้

○ ไม่เกิด Undercut หรือ การหลุดตัวของรอยเชื่อมหรือเนื้อวัสดุชิ้นงานรอน ๆ พื้นที่เชื่อม เมื่อเชื่อมโดยเทคนิควิธีที่เหมาะสม

○ เกิดความร้อนสะสมน้อยที่สุดบนแม่พิมพ์ จึงทำให้ไม่ทำให้เกิดการบิดบานชิ้นงานที่มีความละเอียดสูงหรือเกิดน้ำยาที่มากที่ใกล้ ๆ รอยเชื่อมเท่านั้นซึ่งปกติมักจะถูกขัดออกเพื่อให้ได้ผิวงานสำเร็จ

○ มีเนื้อโลหะเพิ่มขึ้น ไม่มาก ซึ่งทำให้ไม่ลินเปลือยในการแม่เหล็ก (กลึง กัด ไส เลียร์นัย) หรือขัดเพื่อให้ได้ผิวงานสำเร็จ

○ ผลลัพธ์ที่ได้รอยเชื่อมที่มีความแข็งและเหนียวที่มีทนทานต่อทั้งแรงกดแรงเฉือนและแรงดึงซึ่งเนื่องมาจากโครงสร้างที่มีความคงทนอย่างมากและเนื้อโลหะชิ้นงานหลอมเข้าด้วยกันอย่างเทมาระสม เป็นผลให้รอยเชื่อมมีการก่อตัวและแข็งตัวอย่างเร็ว

○ สามารถควบคุมตำแหน่งเชื่อมได้แม่นมาก จึงทำให้สามารถเชื่อมรอยเชื่อมขนาดเศษหนึ่งส่วนพันนิว (Inch) ได้ในการใช้งานจริง บางครั้งอาจมีบางตำแหน่งบนแม่พิมพ์เป็นพื้นที่ที่ต้องการการปอกปูง ไม่ต้องการให้รอนเชื่อมตามไปถึง

○ ไม่ทำให้สีของแม่พิมพ์ตรงรอยเชื่อมและบริเวณโดยรอบเปลี่ยนแปลงไปจากฐานเดิม หรือมีการเปลี่ยนสีเพียงเล็กน้อย

### อุปกรณ์ความปลอดภัยการทำงานกับเลเซอร์ (Laser Equipment Safety)

เครื่องมือ อุปกรณ์ทางเลเซอร์สามารถเป็นอันตรายแก่ร่างกายมนุษย์ได้มาก แหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงที่ใช้กำเนิดแสงเลเซอร์และห้องบรรจุหลอดและอุปกรณ์สร้างเลเซอร์นั้นเป็นอันตรายถึงชีวิต เนพะบุคคลที่มีความรู้และผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีแล้วเท่านั้น จึงสามารถตรวจเชื่อมชิ้นส่วนเหล่านี้ได้ แสงเลเซอร์สามารถทำให้ตาบอดถาวรได้ คำแนะนำของเลเซอร์โดยธรรมชาติจะถูกทราบรวมเข้าไปกับส่องกระจานยน์ตาหรือรétina (retina) ได้โดยอัตโนมัติ ดังนั้น การโคนแสงเลเซอร์โดยตรงหรือแสงที่สะท้อนหักเหมาเข้าตาสามารถทำให้ดวงตาบางส่วนหรือทั้งหมดบอดได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการสอนเรื่องความปลอดภัยในการทำงานกับเลเซอร์ ให้แก่บุคลากรทุกคนที่มีส่วนต้องปฏิบัติงานกับเลเซอร์